

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়  
(দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগ)  
ডিমলা, নীলফামারী।

স্মারকনং- ৫১.০১.৭৩১২.০০০.১৪.০০১.২০- ৪৬৭

তারিখ:- ৭/০৭/২০২০খ্রি.


বিষয়ঃ সাম্প্রতিক বৃষ্টিপাত ও উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলের কারণে তিস্তা নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে সৃষ্ট বন্যার প্রতিবেদন প্রেরণ।

সূত্রঃ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের স্মারক নং-০৩.৫১.০০০০.০৭১.১৬.০০১.১৮-৭৮ তারিখঃ- ২১/০৬/২০২০

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে এ উপজেলায় সাম্প্রতিক বৃষ্টিপাত ও উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলের কারণে তিস্তা নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে সৃষ্ট বন্যার প্রতিবেদন নির্ধারিত “ছক” অনুযায়ী মহোদয়ের সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এসাথে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ ২ (দুই)পাতা।

জেলা প্রশাসক  
নীলফামারী



(জয়শ্রী রাণী রায়)

উপজেলা নির্বাহী অফিসার  
ডিমলা, নীলফামারী।

[unodimla@mopa.gov.bd](mailto:unodimla@mopa.gov.bd)  
মোবাইলঃ ০১৭৩৩-৩৯০৬৬৩

স্মারকনং- ৫১.০১.৭৩১২.০০০.১৪.০০১.২০- ৪৬৭

তারিখ:- ৭/০৭/২০২০খ্রি.

অনুলিপি সদয় অবগতি/অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।

- ১। মাননীয় সংসদ সদস্য, নীলফামারী-০১।
- ২। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, ডিমলা, নীলফামারী।
- ৩। জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা, নীলফামারী।
- ৪। অফিস কপি।

## বন্যা পরিস্থিতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন

বিভাগ	জেলা	উপজেলা	বন্যা পরিস্থিতি	প্রাণিত এলাকা	নদীর তীর/বীধ ভাঙ্গন	ক্ষতিগ্রস্তদের বর্ণনা				গৃহিত গ্রাণ সহায়তা কার্যক্রম	মজুদকৃত গ্রাণ সামগ্রী	অতিরিক্ত গ্রাণ	মন্তব্য
						জনগণ	নদী ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্ত	ফসলাদি	গবাদী পশু				
রংপুর	নীলফামারী	ডিমলা	বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক আছে।	১। পূর্বাভাসই ইউনিয়নের ঝারশিংহেশ্বর মৌজা, ২। টেপাখড়িবাড়ি ইউনিয়নের পূর্ব খড়িবাড়ি মৌজা, ৩। খালিশা চাপানী ইউনিয়নের বাইশপুকুর মৌজা, ৪। খুনাগাছ চাপানী ইউনিয়নের ছাতুনামা, ভেভাবাড়ী মৌজা, ৫। খগাখড়িবাড়ী ইউনিয়নের কিসামত ছাতনাই মৌজার চড় এলাকা ও ৬। গয়াবাড়ি ইউনিয়নের পূর্ব খড়িবাড়ি মৌজা।	খালিশা চাপানী ইউনিয়নের বাইশপুকুর মৌজা, খুনাগাছ চাপানী ইউনিয়নের ছাতুনামা মৌজায় তিস্তা নদীর তীরে নদীভাঙ্গন অব্যাহত আছে, টেপাখড়িবাড়ি ইউনিয়নের পূর্ব খড়িবাড়ি মৌজায় স্বেচ্ছাশ্রমে নির্মিত বালুর বাঁধের ৭০০ মিটার ভেঙ্গে গিয়েছে এবং ভাঙ্গন অব্যাহত আছে। নাউতারা ইউনিয়নের বুড়ি তিস্তা নদীর সাতজান মৌজায় বাম তীরে বীধ ভাংগা শুরু হয়েছে প্রায় ২২০ মিটার ভেঙ্গে গেছে এবং ভাঙ্গন অব্যাহত আছে। নাউতারা নদী খননের ফলে নদীর দুই তীরে ৭টি পর্যট্টে ভাংগন শুরু হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন ইউনিয়ন সমূহের কাঁচা পাকা রাস্তাসমূহ নষ্ট হয়েছে।	৩২৪৫ পরিবার	৭৫ টি পরিবার	নাই	নাই	৮৮.৬৭৫ মেটন চাল ১৫ কেজি হাৰে, ২২ পরিবারকে শুকনা খাবার ও নগদ= ২০০০/- টাকা হাৰে প্রদান করা হয়েছে। গৃহীত গ্রাণ সহায়তা কার্যক্রম ৬ টি ইউনিয়নের পানি বন্দী ৩২৪৫ টি পরিবারের মাঝে ১৫ কেজি হাৰে চাল গত ২৭/০৬/২০২০ তারিখে ৪৮.৬৭৫ মেটন চাল বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে এবং গত ২৮/০৬/২০২০ তারিখে বাড়ি ভাঙ্গন ৭৫ টি পরিবারের মাঝে পরিবার প্রতি ২,০০০/- টাকা মোট=২,৫০,০০০/- টাকা বিতরণ করা হয়।	নাই	নাই	তিস্তা নদীর পানির বিপদসীমার লেভেল ৫২.৬০ মিটার। বর্তমানে রেকর্ডকৃত পানির লেভেল ৫২.৭০ মিটার যা বিপদসীমার ১০ সেংমিঃ উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।



(জয়ন্তী রাণী রায়)  
উপজেলা নির্বাহী অফিসার  
ডিমলা, নীলফামারী।